

**LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI**

SCHEDA N.....	SPECIFICA	Note
<b>1. Localizzazione</b>	- Foggia	
	- Vieste	
	- Via Santa Maria di Merino, corso L. Fazzini, via Vittorio Veneto	
<b>2. Oggetto</b>	- Piazza giardino	
	- Di via Veneto	
<b>3. Georeferenziazione</b>	- 41°52'57.8"N 16°10'39.6"E	
	-	
<b>4. Ubicazione</b>	-	
	- via Vittorio Veneto, via Santa Maria di Merino, corso Lorenzo Fazzini	
<b>5. Contesto urbanistico territoriale</b>	- Edifici pubblici e privati	
<b>6. Caratteri ambientali</b>	- 4210mq	
	- Pozzo S. Celestino	
<b>7. Definizione culturale</b>	- Autore (nome, attribuzione, ambito culturale)	
<b>8. Notizie storiche</b>	- 1888, esproprio terreni adiacenti sopra "l'Arena"	
<b>9. Preesistenze</b>	- vigneti delle famiglia Cinaglia, Protano, Casfitti,e case	
<b>10. Impianto planimetrico</b>	- Giardino	
	-trapezoidale, triangolare	
	- triangolare	
	-Arco, fontana scenografica	
	- Corridoio mariano	
	-	
<b>11. Fisionomia dell'area verde</b>	- Giardino	
	- Forma Triangolare	
	- 4210 mq	
	-Pini d'Aleppo, palme nane (Phoenix Chanariensis), palme (Phoenix canariensis)	
<b>12. Sistema Fontaniero</b>	- Fontana	

	- Piazza-giardino	
	- A zampillo	
	- Elementi di calcestruzzo	
	- Lastre di pietra	
<b>13. Scale</b>	- via Vittorio Veneto, via Santa Maria di Merino, corso Lorenzo Fazzini	
	- Rampe per disabili, scalini per l'ingresso	
<b>14. Recinzioni e cancelli</b>	-	
	-	
<b>15. Edifici e manufatti</b>	-	
<b>16. Impianti tecnici di interesse storico</b>	-	
<b>17. Pavimentazioni</b>	- Piazza-giardino	
	- Mattoni autobloccanti in calcestruzzo rivestiti in lastre di pietra	
	-cordoli di pietra d'Apricena, mattoni autobloccanti in calcestruzzo	
	-	
<b>18. Elementi decorativi</b>	-	
	-	
	-	
	-	
<b>19. Iscrizione, lapidi, stemmi</b>	-	
<b>20. Conservazione</b>	- Stato di conservazione complessivo <sup>n.b.:</sup>	
	- Mediocre	
	-	
<b>21. Restauri</b>	- 2000, ripristino e sostituzione elementi vegetali, panchine, pavimentazione	
<b>22. Utilizzazione</b>	-	
<b>23. Condizione giuridica</b>	- Proprietà comunale	
<b>24. Fonti e documenti di riferimento</b>	-Fotografie, Ufficio Tecnico, comune di Vieste (FG) Fotografie laureanda Perrone Maria Fonte	
	- Mappa Planimetrica	
	RELAZIONE DESCRITTIVA E RILIEVO FOTOGRAFICO - INQUADRAMENTO URBANISTICO rilasciata da Ufficio Tecnico, comune di Vieste (FG)	
<b>25. Compilatore</b>	- Nome e Cognome	Maria Fonte Perrone
	- Data aggiornamento/revisione	
<b>26. Annotazioni</b>	- Osservazioni	Fontana non funzionante

n.b. :

Discreto (Giardino che ha conservato l'aspetto originario);

Buono (Giardino con modifiche limitate e buona manutenzione);

Sufficiente (Giardini con modifiche parziali dell'impianto, della vegetazione, elementi costruttivi e decorativi)

Mediocre (Giardini con modifica impianto, della vegetazione, elementi costruttivi, poca manutenzione)

Cattivo (Giardino distrutto, degradato, abbandonato e/o trasformato)